

การวิเคราะห์และปรับปรุงความผิดพลาดการส่ง Part กระบวนการประกอบคอยล์ร้อน กรณีศึกษา: บริษัท  
โตชิบา แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Error analysis and correction of Part sending air-conditioner process

Case Study:Toshiba Carrier

นางสาวการะเกด มีชนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

E-mail: [Sine\\_\\_za@hotmail.com](mailto:Sine__za@hotmail.com), [KarakadMechana2536@Gmail.com](mailto:KarakadMechana2536@Gmail.com)

### บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงความผิดพลาดการส่ง Part กระบวนการประกอบคอยล์ร้อน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขในความผิดพลาดการส่งPart กระบวนการประกอบ

ในการทำโครงการนี้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลปัจจุบันของ บริษัทฯกรณีศึกษาโดยใช้การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์และจัดบันทึกข้อมูลจากพนักงานบริษัทฯ การศึกษาขั้นต้นจะทำการหารูปแบบของ ชิ้นงานที่เกิดความผิดพลาดมากที่สุด และได้ทำการเก็บข้อมูลจากการเกิด DOWE TIME ของบริษัทฯ ช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหาชิ้นงานที่มีการเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุดและที่ผิดพลาดบ่อยที่สุด จากนั้นได้ศึกษา การส่งชิ้นงานตั้งแต่ต้น-จนจบกระบวนการประกอบ ถึงสาเหตุการผิดพลาดนั้นเกิดจากแผนกรับผิดชอบใด เมื่อ ได้ปัญหาข้อบกพร่องแล้วได้นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อหาปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาโดยใช้ ทฤษฎีแผนภูมิแสดงเหตุและผล เข้ามาหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะนำเทคนิค FMEA สำหรับกระบวนการ เข้ามา ประเมินหาค่าประเมินความเสี่ยง(RPN) โดยนำ ข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรกนำมาทำ การแก้ไขก่อน โดยได้ทำการแก้ไขด้วยหลักมาตรการตอบโต้ สำหรับเทคนิคFMEA หาทำการวิเคราะห์แก้ไข จากสาเหตุข้อบกพร่อง และนำมาให้ทีมประเมิน FMEA ทำการประเมินการปรับปรุง ครั้ง 1 โดย เพื่อ เปรียบเทียบถึงข้อมูลความผิดพลาดที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว

**คำสำคัญ:** DOWE TIME คือ ช่วงเวลาส่ง PART ที่ผิดพลาดจึงการหยุดกระบวนการผลิต

QQA: ฝ่ายประกันคุณภาพ

M/H: ฝ่ายจัดชิ้นงานส่งเข้าไลน์ประกอบ

## 1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย


จากการที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเน้นการส่งออกมากกว่าการทำตลาดในประเทศทำให้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกทั้งทางด้านราคาและด้านคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขันให้มากขึ้นซึ่งกระบวนการประกอบเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการประกอบให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการประกอบของเครื่องปรับอากาศที่มีส่วนประกอบหลายส่วน เช่น ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนย่อยจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด หากขั้นตอนการประกอบผิดพลาด นำชิ้นส่วนที่คล้ายกันไปประกอบกับเครื่องปรับอากาศผิดรุ่นจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานของลูกค้าก่อให้เกิดความเสียหายให้บริษัทได้

จากข้อมูลความผิดพลาดของฝ่ายตรวจสอบพบว่าความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดชิ้นงานผิดรุ่นส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลทางการสื่อสารระหว่างกระบวนการผลิตกระบวนการส่งสินค้าและกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งสามารถทำการแก้ปัญหาได้หากมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถลดความผิดพลาดของ Part ส่วนดังกล่าว

## 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดจากกระบวนการส่ง PART
2. เสนอแนวทางในการลดความผิดพลาดของปัญหา
3. เพื่อปรับปรุงความผิดพลาดจากกระบวนการส่ง PART
4. เพื่อให้ทราบถึงผู้รับผิดชอบ

### 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย




แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

#### 4. วิธีดำเนินการวิจัย


##### 4.1 แบบแผนการวิจัย

วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการส่งPART ก่อนเข้าไลน์ ประกอบคอยล์ร้อน และหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ ในการศึกษาและพัฒนาความผิดพลาดของกระบวนการส่งPART ก่อนเข้าไลน์ประกอบคอยล์ร้อนจำเป็นต้องมีการกำหนดลำดับขั้นและวิธีการอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นและนำสาเหตุที่ได้ไปหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

- 1.หาชิ้นงานที่ผิดพลาดมากที่สุดจากผล DOWE TIME โดยการแผนภูมิการเรโตหาถึงชิ้นงานที่ผิดพลาดมากที่สุด



## 2.วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล



แผนภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิแสดงเหตุและผลที่ทำให้เกิดความผิดพลาด

เมื่อได้สาเหตุความผิดพลาดแล้วนั้นจะนำมาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ เทคนิค FMEA ประเมินความเสี่ยงของปัญหา โดยการใช้เทคนิค FMEA จะต้องการจัดตั้งทีมโดยมีผู้มีส่วนการ 3 ท่าน ได้แก่ รองผู้จัดการฝ่ายสโตร์, หัวหน้างานฝ่ายM/H และ วิศวกรฝ่ายตรวจสอบ ได้ให้ค่าประเมินก่อนการปรับปรุงตั้ง เกณฑ์การประเมิน อ้างอิงจากรองผู้จัดการฝ่ายสโตร์ผู้ทำ MI ของแผนกสโตร์ ดังตารางที่ 1,2 และ 3

ตารางที่ 1 แสดงระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า (S)

ผลกระทบ	ผลกระทบกับลูกค้า	คะแนน	ผลกระทบ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือข้อกำหนดด้านกฎหมาย	ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งาน หรือข้อกำหนดด้านกฎหมายโดยไม่เตือนล่วงหน้า	10	ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือข้อกำหนดด้านกฎหมาย
	ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งาน หรือข้อกำหนดด้านกฎหมายโดยมีการเตือนล่วงหน้า	9	
เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมถอยของหน้าที่หลัก	สูญเสียหน้าที่หลัก	8	ไม่มีผลกระทบใดๆ
	เสื่อมถอยในหน้าที่หลัก	7	
เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมถอยของหน้าที่รอง	สูญเสียหน้าที่รอง	6	รบกวนปานกลาง
	เสื่อมถอยในหน้าที่รอง	5	
สร้างความรำคาญ	รูปลักษณะไม่สวยหรือมีเสียงรบกวนลูกค้าส่วนมากสังเกตได้(>75%)	4	รบกวนปานกลาง
	รูปลักษณะไม่สวยหรือมีเสียงรบกวนลูกค้าบางส่วนสังเกตได้(50%)	3	
	รูปลักษณะไม่สวยหรือมีเสียงรบกวนลูกค้าส่วนน้อยสังเกตได้(<25%)	2	รบกวนน้อย
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบใดๆ	1	ไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ 2 แสดงระดับโอกาสในการเกิดสาเหตุข้อบกพร่อง (O)

โอกาสเกิดข้อบกพร่อง	การเกิดของสาเหตุ	คะแนน
สูงมาก	$\geq 100$ ใน 1,000	10
	$\geq 1$ ใน 10	
สูง	50 ใน 1,000	9
	1 ใน 20	
	20 ใน 1,000	8
	1 ใน 50	
	10 ใน 1,000	7
	1 ใน 100	
ปานกลาง	2 ใน 1,000	6
	1 ใน 500	
	0.5 ใน 1,000	5
	1 ใน 2,000	
	0.1 ใน 1,000	4
	1 ใน 10,000	
ต่ำ	0.01 ใน 1,000	3
	1 ใน 100,000	
	$\leq 0.001$ ใน 1,000	2
	1 ใน 1,000,000	
ต่ำมาก	ข้อบกพร่องในสาเหตุ	1
	ถูกกำจัดทิ้งจากการป้องกัน	

ตารางที่ 3 แสดงระดับการตรวจจับ(D)

การตรวจจับ	โอกาสในการตรวจจับด้วยการควบคุม กระบวนการ	คะแนน	ความน่าจะเป็นในการ ตรวจจับ
ไม่มีโอกาสตรวจจับ	ไม่มีการควบคุมในปัจจุบัน: ไม่สามารถ ตรวจจับหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้	10	เป็นไปได้
ไม่สามารถตรวจจับ เจอได้ในแต่ละ ขั้นตอน	อาการบกพร่องและ/หรือ สาเหตุยากต่อ การตรวจจับ	9	ห่างไกลมาก
ตรวจจับได้ใน กระบวนการถัดไป	อาการบกพร่องตรวจจับได้ในกระบวนการ ถัดไปโดยผู้ปฏิบัติงานด้วยประสาทสัมผัส	8	ห่างไกล
ตรวจจับได้ ณ. แหล่งกำเนิด	อาการบกพร่องสามารถตรวจจับได้ในการ ทำงานของผู้ปฏิบัติงานผ่านประสาทสัมผัส หรือกระบวนการถัดไปด้วยมาตรวัดเชิง คุณภาพ	7	ต่ำมาก
ตรวจจับได้ใน กระบวนการถัดไป	อาการบกพร่องสามารถตรวจจับได้ใน กระบวนการถัดไปโดยผู้ปฏิบัติงานโดยการ ใช้มาตรวัดเชิงผันแปรหรือตรวจจับได้ ในการทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานผ่านมาตรวัดเชิง คุณภาพ	6	ต่ำ
ตรวจจับได้ ณ. แหล่งกำเนิด	อาการบกพร่องหรือสาเหตุตรวจจับได้ใน การทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานโดยมาตรวัดเชิง ผันแปรหรือโดยเครื่องจักรอัตโนมัติในการ ทำงานแล้วแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ	5	ปานกลาง
ตรวจจับได้ ณ. แหล่งกำเนิด	อาการบกพร่องตรวจจับได้ในกระบวนการ ถัดไปโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ และสามารถ ป้องกันไม่ให้ปฏิบัติงานกระบวนการอื่นๆ ต่อได้	4	ปานกลางค่อนข้างสูง



ตารางที่ 3 แสดงระดับการตรวจจับ(D) (ต่อ)

การตรวจจับ	โอกาสในการตรวจจับด้วยการควบคุมกระบวนการ	คะแนน	ความน่าจะเป็นในการตรวจจับ
ตรวจจับได้ ณ แหล่งกำเนิด	อาการบกพร่องตรวจจับได้ในการทำงาน โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ และสามารถป้องกันไม่ให้ปฏิบัติงานกระบวนการอื่นๆ ต่อได้	3	สูง
ตรวจจับสาเหตุ และ/หรือป้องกันปัญหา	สามารถตรวจจับสาเหตุขณะทำงานได้ด้วย เครื่องจักรอัตโนมัติ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตต่อได้	2	สูงมาก
ไม่มีการประยุกต์ การตรวจจับ ป้องกันสาเหตุ	สาเหตุถูกป้องกันซึ่งเป็นผลจากการ ออกแบบใหม่จะไม่มีการผลิตชิ้นส่วน บกพร่องออกมาเนื่องจากมีการประยุกต์ใช้ Poka-Yoke	1	ตรวจจับได้แน่นอน

#### 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากร

ระบบค่าไฟ Coil PMV ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด โดยมองที่คัมบังข้างกะบะใส่งานแต่ไม่มองที่ตัวชิ้นงาน

ตารางที่1 แสดง PART NO.ในการเปิดDRAWING และ CODE แสดงถึงค่าไฟ

กลุ่มตัวอย่าง

PART NAME.	PART NO.	CODE
COIL-PMV	1003512301	DC12VPQMO1082
COIL-PMV	1003508603	CAM-MD12TCTH-5R
COIL-PMV	1003511602	DC12V TCTH-6R
COIL-PMV	1003508604	DC12V TCTH-6R

COIL-PMV	1003515201	DV12V
COIL-PMV	1003512301	DV12VPQM01082
COIL-PMV	1003508606	DC12V TF-21R

หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขกระบวนการส่ง PART ในที่นี้จะเห็นได้ว่าการส่งPART ผิดพลาดนั้นมีที่มาจาก การสรุปข้อมูลจาก DOWN TIME ของบริษัท โตชิบา แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเห็นได้ว่า PART หลักๆ ที่เกิดความผิดพลาดบ่อยที่สุด 5 ชิ้นส่วน ได้แก่ Coil PMV,FAN-PR,BUTYL- RUBBER ,RUBBER-SHEET,CABLE-TIE กลุ่มตัวอย่างใน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำการศึกษาทั้งหมด 279,80 เครื่อง [4] ตารางที่2 แสดงPART ที่ผิดพลาดและค่าใช้จ่ายในการผิดพลาด

ลำดับ	PARTที่ส่ง ผิดพลาด	จำนวนครั้งที่ ผิดพลาด(ครั้ง)	ค่าใช้จ่าย ผิดพลาด (บาท)	แผนกที่ รับผิดชอบ	คิดเป็น% สะสม
1	Coil PMV	15	68,725	M/H	37%
2	FAN-PR	11	22,822	M/H	27%
3	BUTYL-RUBBER	5	6,029	M/H	15%
4	RUBBER-SHEET	6	3,491	M/H	11%
5	CABLE-TIE	3	861	M/H	8%
รวมทั้งหมด		40	101,928	M/H	98%

#### 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้นการส่งPART ผิดพลาดโดยหาสาเหตุของแต่ละปัญหานั้นโดยพิจารณาใน 4 ด้านคือ ด้านเครื่องจักร  
ด้านบุคคล ด้านวัตถุดิบและด้านวิธีการทำงาน

#### 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.1 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control)

4.2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

#### 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- สถิติความผิดพลาดจากการเกิดปัญหาจากผล DOWN TIME ของ บริษัท โตชิบา แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัดโดย กรณีศึกษา เก็บข้อมูลจากการแจ้งเหตุการฝ่ายปฏิบัติเมื่อมีเหตุต้องหยุดการประกอบ
- การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์และจัดบันทึกข้อมูลจากพนักงานบริษัทแล้วนำมาวิเคราะห์เหตุผล
- การศึกษาเวลาตรง จากการจับเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานโดยการจัดบันทึกค่าการจับเวลา

#### 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการครั้งนี้ได้ใช้สถิติจากข้อมูล บริษัทฯ มาทำการหาแผนภูมิพาเรโตเพื่อหา Part ที่ผิดพลาดมากที่สุด ได้ทำการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์และจัดบันทึกข้อมูลจากพนักงาน เพื่อนำมาหาแผนภูมิแสดงเหตุและผล แล้วจึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ เทคนิคFMEA เพื่อหาถึงปัญหาที่เกิดความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขมากที่สุดและปัญหาที่ต้องแก้ไขมากที่สุด

โดยแก้ไขด้วยการทำมาตรการตอบโต้โดยทีมจัดทำประเมินFMEA [1][2]

ตารางแสดงที่ 3 ตารางค่าประเมินก่อนการปรับปรุง

กระบวนการผลิต	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบต่อลูกค้า	ความรุนแรง S	สาเหตุข้อบกพร่อง	ความถี่ O	มาตรการและวิธีป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับ D	RPN
การส่ง COIL PMV	หยิบ Coil PMV ผิดรุ่น	ทำให้เครื่องปรับอากาศคอยล์ร้อนทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	9	-ติดป้ายไม่ตรงกะบะลีมติดป้าย	8	การตรวจสอบด้วยการมองเห็น	6	432
				-รีบร้อน	4	การตรวจสอบด้วยการมองเห็น	6	216
				-รูปร่างคล้ายคลึงกัน	10	การตรวจสอบด้วยการมองเห็น	9	810
				-การตรวจเช็คแค่ชั้นวางกะบะใส่ Coil PMV	9	ตรวจสอบด้วยการมองเห็นและมีป้ายแจ้งระบบค่าไฟ	7	567
	การผลิตล่าช้าจะทำให้ส่งสินค้าไม่ทัน	9	-นำกะบะใส่ชิ้นงานมาส่งช้า	3	ตรวจสอบด้วยการมองเห็น	6	162	
			-ลีมหยิบคัมบังมาพร้อมรถใส่กะบะ	3	ตรวจสอบด้วยการมองเห็น	6	162	

จากการคำนวณค่าความเสี่ยงที่ผิดพลาดมากที่สุดจะเลือกที่ 3 ลำดับแรก ที่มีคะแนนมากที่สุดมาทำการแก้ไขดังนี้

ตารางแสดงที่ 4 แสดง 3 สาเหตุที่ต้องทำการแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบต่อลูกค้า	ความรุนแรง S	สาเหตุข้อบกพร่อง	ความถี่ O	มาตรการและวิธีป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับ D	RPN
การส่ง COIL PMV	ส่ง Coil PMV ผิดรุ่น	ทำให้เครื่องปรับอากาศคอยล์ร้อน ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	9	-รูปร่างเหมือนกัน	10	การตรวจสอบด้วยการมองเห็น	9	810
				-การตรวจเช็คแคชชั่นวางกะบะใส่ Coil PMV	9	ตรวจสอบด้วยการมองเห็นและมีป้ายแจ้งระบบค่าไฟ	7	567
				-ติดป้ายไม่ตรงกะบะลิมติดป้าย	8	การตรวจสอบด้วยการมองเห็น	6	432

ตั้งนั้นการแก้ไขจะมาตรการตอบโต้โดยการทีมจัดทำ FMEA จากการระดมสมองหาทางแก้ไขได้ดังนี้

ตารางแสดงที่ 5 วิธีการแก้ไขจากมาตราตอบโต้

กระบวนการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของสาเหตุ	มาตราตอบโต้
การส่ง COIL PMV	หยิบ Coil PMV ผิดรุ่น	-รูปร่างคล้ายคลึงกัน	-ฝ่ายควบคุมคุณภาพมีการวางแผนกับฝ่ายออกแบบถึงการออกแบบ COIL-PMV มีความแตกต่างกัน -สามารถใช้ร่วมกันได้หลายรุ่น
		-การตรวจเช็คแคชชั่นวางกะบะใส่ Coil PMV	-ให้พนักงานตรวจสอบแบบ 100% โดยการทาสัญญาลักษณะด้วยการมาร์สสี -แจ้งเหตุผลให้พนักงานทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลรายได้บริษัทและนำไปสู่รายของพนักงานเอง
		-ติดป้ายไม่ตรงกะบะลิมติดป้าย	พนักงาน M/H ควรมีการเซ็นรับของก่อน ที่จะพนักงานสโตร์นำ

จากผลการแก้ไขในครั้งที่1 จะเห็นได้ว่ามีผลความถี่ลดลงและค่าความเสี่ยงต่ำลงดังค่าแสดงตารางแสดงที่ 6

ตารางแสดงที่ 7 ตารางแสดงค่าประเมินหลังการปรับปรุง

กระบวนการ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ สาเหตุ	มาตรการตอบโต้	ความ รุนแรง S	ความถี่ O	การ ตรวจจับ D	RPN
การส่งCOIL PMV	หยิบ Coil PMV ผิดรุ่น	-รูปร่าง คล้ายคลึงกัน	-ฝ่ายควบคุมคุณภาพต้องมีการวางแผนกับฝ่าย ออกแบบถึงการ ออกแบบ COIL-PMV ให้มีความ แตกต่าง  -สามารถใช้ร่วมกันได้หลาย รุ่น	9	5	6	270
		การ ตรวจเช็คแค่ ชั้นวางกะบะ ใส่ Coil PMV	-ให้พนักงานตรวจสอบ แบบ100% โดยการทำ สัญญาณลักษณะด้วยการมาร์ส สี  -แจ้งเหตุผลให้พนักงาน ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลรายได้บริษัทและ นำไปสู่รายได้ของพนักงาน เอง	9	3	7	189
		-ติดป้ายไม่ ตรงกะบะลิ้ม ติดป้าย	พนักงาน M/H ควร ตรวจสอบและมีการเซ็นด์ รับของก่อน ที่จะให้ พนักงานสโตร์นำเข้าเติม	9	4	6	216

## 5.สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์สาเหตุจะเห็นได้ว่าใช้เทคนิคFMEA การช่วยประเมินหาสาเหตุ และแก้ไขด้วยมาตรการตอบโต้โดยทีมผู้จัดทำได้เกิดการระดมสมองจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงมีความผิดพลาด 15 ครั้งใน เดือน กุมภาพันธ์แต่เมื่อได้ปรับปรุง จาก 1 ใน 3 สาเหตุ พบหลังการปรับปรุงมีความผิดพลาดลดลงเหลือ 4 ครั้ง หรือเท่ากับ 26.66 % ในเดือน เมษายน

## 6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

(1) พนักงานควรจะต้องรู้ถึงผลกระทบในกระบวนการที่ปฏิบัติเพื่อจะได้คำนึงต่อความระวังมากขึ้น

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

(1) การทำงานในแต่ละกระบวนการควรมีการเซ็นรับและตรวจเช็คก่อนรับงานทุกขั้นตอน

## 7. กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิศวกรรมอุตสาหการฉบับนี้ สามารถสำเร็จผลลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเทวัญ ชัยยุรวุฒิน นายสกลเกียรติ์ เหล่าตีบ คุณวนิดา เรืองฉาย และเจ้าหน้าที่ในบริษัททุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษา ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของบริษัทกรณีศึกษา ผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ทางโครงการฉบับนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากขาดคำปรึกษาและแนะนำทางที่เป็นประโยชน์แก่โครงการจาก อาจารย์จักรพันธ์ กัททา อาจารย์พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์และ อาจารย์ชวลิต มณีศรี ผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

## 8. เอกสารอ้างอิง

- [1] นางสาวจุฑามาศ พรหมมนตรี ศึกษาการจัดการโซุ่ปทานของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป และการ วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ 2556 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่
- [2] รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม การศึกษางานอุตสาหกรรม จัดพิมพ์โดยบริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด 2552
- [3] กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ การวิเคราะห์และอาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)จัดพิมพ์โดยบริษัท สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)2547
- [4] ธวัชชัย บรรณรณ การหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สม่ำเสมอในกระบวนการชุบ ทองแดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558

