

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อ | ก |
| กิตติกรรมประกาศ | ข |
| สารบัญ | ค |
| สารบัญตาราง | จ |
| สารบัญภาพ | ฉ |
| | |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ | 2 |
| 1.4 ประโยชน์ของโครงการ | 2 |
| 1.5 โครงสร้างของโครงการ | 2 |
| | |
| บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง | 4 |
| 2.1 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 4 |
| 2.1.1 ประเภทของเครื่องพิมพ์ | 5 |
| 2.1.2 ส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 7 |
| 2.1.3 สเต็ปป์มอเตอร์ | 7 |
| 2.1.4 หัวฉีด | 11 |
| 2.1.5 เส้นพลาสติก | 12 |
| 2.1.6 แผ่นความร้อน | 14 |
| 2.1.7 ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 15 |
| 2.1.8 โปรแกรม Tinker Cad | 16 |
| 2.1.9 โปรแกรม Repetier Host | 21 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| บทที่ 3 การออกแบบ โครงสร้าง | 24 |
| 3.1 การออกแบบโครงสร้างเครื่องพิมพ์ 3มิติ | 24 |
| 3.2 การออกแบบสแตมป์มอเตอร์ | 27 |
| 3.3 การออกแบบบอร์ดขับสแตมป์มอเตอร์ | 28 |
| 3.4 การออกแบบหัวฉีด | 30 |
| 3.5 การออกแบบแผ่นความร้อน | 30 |
| 3.6 การออกแบบบอร์ดของ Arduino | 33 |
| บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง | 34 |
| 4.1 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิของหัวฉีด | 34 |
| 4.2 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิของแผ่นความร้อน | 38 |
| 4.3 การทดลองบอร์ดขับสแตมป์มอเตอร์ | 49 |
| 4.4 การเปรียบเทียบเส้นพลาสติกชนิด ABS กับ PLA | 50 |
| บทที่ 5 สรุปผล | 51 |
| เอกสารอ้างอิง | 52 |
| ภาคผนวก | 53 |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|--|------|
| ตารางที่ 2.1 ควบคุมสเต็มปี้งมอเตอร์แบบฟลูตเต็ป 1 เฟส | 8 |
| ตารางที่ 2.2 ควบคุมสเต็มปี้งมอเตอร์แบบฟลูตเต็ป 2 เฟส | 9 |
| ตารางที่ 2.3 ควบคุมสเต็มปี้งมอเตอร์แบบครึ่งสเต็มปี | 10 |
| ตารางที่ 3.1 การต่อแผ่นความร้อน | 31 |
| ตารางที่ 4.1 ค่าที่ได้จากการวัดอุณหภูมิจากหัวฉีด | 36 |
| ตารางที่ 4.2 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้และค่าความผิดพลาด | 40 |
| ตารางที่ 4.3 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้และเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด | 41 |

สารบัญภาพ

| | หน้า |
|--|------|
| ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 3 |
| ภาพที่ 2.1 เครื่องพิมพ์ 2 มิติ และ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 5 |
| ภาพที่ 2.2 ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ Cartesian แบบฐานวางชิ้นงานเคลื่อนที่ | 5 |
| ภาพที่ 2.3 ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ Cartesian แบบฐานวางชิ้นงานอยู่กับที่ | 6 |
| ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ Delta | 7 |
| ภาพที่ 2.5 สเต็ปป์มอเตอร์ | 8 |
| ภาพที่ 2.6 หัวฉีด | 11 |
| ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างชิ้นงานการเปรียบเทียบระหว่าง PLA กับ ABS | 12 |
| ภาพที่ 2.8 เส้นพลาสติก | 14 |
| ภาพที่ 2.9 แผ่นความร้อน | 15 |
| ภาพที่ 2.10 บอร์ด Arduino | 16 |
| ภาพที่ 2.11 โปรแกรม Tinker Cad | 17 |
| ภาพที่ 2.12 Design , Edit , Help | 18 |
| ภาพที่ 2.13 Viewer เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งมุมมอง | 18 |
| ภาพที่ 2.14 Work Plane พื้นที่การสร้างโมเดล 3 มิติ | 19 |
| ภาพที่ 2.15 Tool Bar แถบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรูปทรง | 19 |
| ภาพที่ 2.16 การเลือกสร้างชิ้นงาน | 20 |
| ภาพที่ 2.17 การใช้ลูกศรเปลี่ยนขนาดและหมุนตัวชิ้นงาน | 20 |
| ภาพที่ 2.18 Repetier Host โปรแกรมที่ไว้สำหรับควบคุมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 21 |
| ภาพที่ 2.19 เมนูรูป Icon | 22 |
| ภาพที่ 2.20 เมนูรูป Icon ด้านขวามือ | 22 |
| ภาพที่ 2.21 โปรแกรม Repetier Host | 23 |
| ภาพที่ 3.1 ส่วนประกอบด้านข้าง | 25 |
| ภาพที่ 3.2 ประกอบเป็นแกน X, Y, Z | 25 |
| ภาพที่ 3.3 แบบ โครงสร้างเมื่อประกอบแกน X, Y, Z | 26 |
| ภาพที่ 3.4 แกนลิเนียร์สไลด์มายึดทางแนวแกน Z และ แกน Y | 26 |
| ภาพที่ 3.5 โครงสร้างสมบูรณ์ | 27 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ภาพที่ 3.6 การต่อบอร์ดขับเคลื่อนเตีปี่งมอเตอร์ | 29 |
| ภาพที่ 3.7 หัวฉีด | 30 |
| ภาพที่ 3.8 แผ่นความร้อน | 31 |
| ภาพที่ 3.9 การต่อแผ่นความร้อน 24 V | 32 |
| ภาพที่ 3.10 การต่อแผ่นความร้อน 12 V | 32 |
| ภาพที่ 3.11 บอร์ด Arduino Mega 2560 | 33 |
| ภาพที่ 4.1 จอแสดงภาพอุณหภูมิที่ทำการตั้ง | 34 |
| ภาพที่ 4.2 ทำการวัดค่าอุณหภูมิของหัวฉีด | 35 |
| ภาพที่ 4.3 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากหัวฉีดของเทอร์โมมิเตอร์ | 35 |
| ภาพที่ 4.4 ค่าความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิของหัวฉีด | 37 |
| ภาพที่ 4.5 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดอุณหภูมิของหัวฉีด | 37 |
| ภาพที่ 4.6 จุดที่วัดอุณหภูมิของหัวฉีด | 38 |
| ภาพที่ 4.7 จอแสดงภาพอุณหภูมิที่ทำการตั้ง | 39 |
| ภาพที่ 4.8 ค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากหัวฉีดของเทอร์โมมิเตอร์ | 39 |
| ภาพที่ 4.9 กราฟค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส | 42 |
| ภาพที่ 4.10 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส | 42 |
| ภาพที่ 4.11 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส | 43 |
| ภาพที่ 4.12 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส | 43 |
| ภาพที่ 4.13 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส | 44 |
| ภาพที่ 4.14 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส | 44 |
| ภาพที่ 4.15 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส | 45 |
| ภาพที่ 4.16 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส | 45 |
| ภาพที่ 4.17 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส | 46 |
| ภาพที่ 4.18 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส | 46 |
| ภาพที่ 4.19 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส | 47 |
| ภาพที่ 4.20 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส | 47 |
| ภาพที่ 4.21 ค่าความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส | 48 |
| ภาพที่ 4.22 เปรอ์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส | 48 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| ภาพที่ 4.23 การขับเคลื่อนสเต็มปี้งมอเตอร์แกน X | 49 |
| ภาพที่ 4.24 การขับเคลื่อนสเต็มปี้งมอเตอร์แกน Y | 49 |
| ภาพที่ 4.25 การขับเคลื่อนสเต็มปี้งมอเตอร์แกน Z | 50 |
| ภาพที่ 4.26 การเปรียบเทียบระหว่างพลาสติก ABS กับ PLA | 50 |