

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	ความสูญเปล่า 7 ประการ	5
3.1	ขั้นตอนการดำเนินงาน	14
3.2	กระบวนการผลิตการขึ้นรูปส่วนตัวถังรถยนต์	15
3.3	แผนภูมิของไหลของการทำงาน	18
3.4	แผนภูมิแกงปลาช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของการทำงาน	19
4.1	วางพาร์ทซ้อนกันอาจทำให้เกิดรอยบุบ	20
4.2	พนักงานยังไม่ได้ทำความสะอาดเสาเอ	21
4.3	โคมพาร์ทเป็นจุดเซฟตี้ของรถช่วยซับเสียง	21
4.4	โคมพาร์ทช่วยในการซับเสียงและช่วยกันน้ำเข้ารถ	22
4.5	โคมพาร์ทช่วยในการซับเสียงและช่วยกันน้ำเข้ารถ	22
4.6	พนักงานทำการยิงสปอตชิ้นงานคานรถ E-Class	23
4.7	พื้นที่ในการทำงานจัดวางไม่เป็นระเบียบขวางการทำงาน	24
4.8	จัดพื้นที่ให้มีทำงานได้สะดวกต่อการหยิบของ	24
4.9	รถที่มีของเสีย Defect	27
4.10	การวิเคราะห์ผังแกงปลาหาสาเหตุของเสีย	30
4.11	Engineering ได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่จุดเกิดของเสีย	30
4.12	จุดที่เกิดของเสียได้มีการปรับปรุงได้ทำการถอดทิมออก	31