

การศึกษาการป้องกันความเสียหายของตัวประจุนของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง

THE STUDY OF A DAMAGE PREVENTION OF THE FILTER CAPCITOR IN ELECTRICAL SWITCHING WELDING

กฤษฎา ไทยวัฒน์ นิमित บุญภิรมย์ และ กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail : krisada.th@spu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอการศึกษาการป้องกันความเสียหายของตัวประจุนของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง วัตถุประสงค์ของบทความเป็นการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายของตัวประจุที่ใช้กรองแรงดันในภาควงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิงในขณะที่ใช้งาน โดยการวัดค่าแรงดัน กระแสที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง และวัดแรงดัน และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าเกิดกระแสกระชอกสูงที่ไหลเข้าตัวประจุขณะที่ทำการเชื่อมและหยุดเชื่อม มีผลให้เกิดแรงดันตกที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันที่จ่ายเข้า การแก้ปัญหาได้ติดตั้งรีแอคเตอร์ที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าด้วยอัตราเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์เท่า 3 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองสามารถลดค่ากระแสกระชอกของตัวประจุได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่สายจ่ายเข้าด้วย

คำสำคัญ: เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง กระแสกระชอก ตัวประจุน

ABSTRACT

This paper presents the study of a damage prevention of filter capacitor in electrical switching welding. The main purpose is to analyze the cause of voltage filter capacitor that include in the rectifier circuit of electrical switching welding on process. The DC. bus voltage, DC. filter capacitor current , AC. input voltage and AC. input current are measured, respectively. As the measuring results, the inrush current that flows into the filter capacitor is shown the major cause for the capacitor damaged during operating and non-operating the welding. Moreover, the 3% impedance line reactor is installed in AC. line input in order to reduce this inrush current. As the experimental results, the inrush current in filter capacitor, DC. ripple bus voltage, and total harmonic distortion of AC. input current are significantly reduced.

KEYWORDS: Electrical Switching Welding, Inrush Current, Filter Capacitor.

1. บทนำ

การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ที่มีความแพร่หลายมากในวงจรอุตสาหกรรมเนื่องจากมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้พลังงานน้อย สามารถเชื่อมได้หลายรูปแบบ แต่ปัญหาสำคัญของเครื่องเชื่อมแบบสวิตซ์คือการส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า เช่น ฮาร์มอนิก แรงดันตก เป็นต้น นอกจากนี้จากการสำรวจด้วยการสอบถามจากผู้ใช้งานยังพบว่า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์มักจะเกิดความชำรุดเสียหายจากการระเบิดของตัวประจุที่ใช้กรองในวงจรเรียงกระแสบ่อยครั้งมาก ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและเกิดอุปสรรคในการทำงาน ในบทความนี้ได้นำเสนอการป้องกันการเสียหายของตัวประจุกรองในวงจรเรียงกระแส จากผลของกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุขณะที่ตัวประจุทำการประจุและคายประจุในช่วงเวลาระหว่างการเชื่อมและหยุดเชื่อม โดยติดตั้งรีแอคเตอร์อนุกรมที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่องเชื่อม วิธีนี้เป็นวิธีง่าย ๆ เหมาะกับงานทางปฏิบัติจริงมีความคงทน มีขนาดไม่ใหญ่ และราคาถูก ได้มีการศึกษาการลดกระแสกระชอกในงานวิจัยที่ผ่านมาเช่น (In-Gun Kim, Hyun-Seok Hong, Dong-Woo Kang, Ju Lee.,2016) ได้ศึกษาการออกแบบหม้อแปลงพลังเพื่อใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า นอกจากนี้ (Constantinos D., Constantinos D. Tsirekis, Nikos D. Hatzirygiou, and Basil C. Papadias.,2005) ศึกษาเรื่องการใช้รีแอคเตอร์ในการจำกัดกระแสกระชอกในระบบไฟฟ้ากำลัง และ (D.F. Peelo ,2014) ได้ประยุกต์ใช้รีแอคเตอร์ในการป้องกันการเกิดสถานะชั่วคราวขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน (Rymar S.V., Zhemosekov A.M., Sidorets V.N., 2011) ได้ศึกษาถึงผลของการใช้เครื่องเชื่อมที่กระทบกับคุณภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 1 เฟส

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเสียหายของตัวประจุกรองที่อยู่ในวงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อม
2. เพื่อวัดกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าสลับที่จ่ายเข้าเครื่องเชื่อม
3. ออกแบบรีแอคเตอร์เพื่อลดกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง
4. เพื่อวัดแรงดัน กระแส ที่สายจ่ายเข้า แรงดันและกระแสที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง วัดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าตามลำดับ


3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ศึกษาโครงสร้างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ 1 เฟส 220 โวลต์ 300 วัตต์ เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
2. ศึกษาการเกิดกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองของบัสไฟฟ้ากระแสตรง
3. วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง กระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่องเชื่อม ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า


4. ออกแบบและติดตั้งรีแอคเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
5. เปรียบเทียบผลของการเกิดกระแสกระชอก การเกิดแรงดันตก และกระแสฮาร์มอนิก ระหว่างการไม่ติดตั้งรีแอคเตอร์ และ ติดตั้งรีแอคเตอร์

3.2 หลักการเบื้องต้นของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง




รูปที่ 1 แสดง โครงสร้างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิงดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ 1. วงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันเป็นวงจรที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือเรียกว่าบัสไฟฟ้ากระแสตรง จากภาพจะเป็นตัวประจุตัวกรองแรงดัน(Cd) ซึ่งทำหน้าที่กรองแรงดันให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเรียบ 2. วงจรแปลงผัน หรือวงจรอินเวอร์เตอร์ 3. ภาคเอาต์พุตด้วยหม้อแปลงความถี่สูง จากนั้นทำการกรองแรงดันอีกครั้งก่อนจะส่งไปที่หัวเชื่อมของเครื่องเชื่อม และ 4. วงจรควบคุมและขั้วนำเกิด ปัญหาสำคัญของความเสียหายขอตัวประจุกรอง(Cd) จากการระเบิดบ่อยครั้งเกิดจากกระแสกระชอกในตัวประจุมีค่ามากและมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว เพื่อแก้ไขด้วยวิธีง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมจะติดตั้ง รีแอคเตอร์อนุกรมกับสายไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้าเครื่องเชื่อมเพื่อลดริบเปลือยของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและลดกระแสในตัวประจุ หรือลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัวประจุทำการประจุและคายประจุ ขนาดรีแอคเตอร์มีเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์เท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐาน NEMA สามารถลดการกระชากของกระแสสลับ ดังแสดงโครงสร้างการติดตั้งในรูปที่ 2




รูปที่ 2 การติดตั้งรีแอกเตอร์

3.2.1 วงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อม



ก. วงจรสมมูลที่ไม่ได้ติดตั้งรีแอกเตอร์



ข. วงจรสมมูลติดตั้งรีแอกเตอร์

รูปที่ 3 วงจรสมมูลเรียงกระแสของวงจรเครื่องเชื่อมใช้ตัวประจุกรองและตัวประจุกักเก็บรีแอกเตอร์

การพิจารณาผลของการลดกระแสกระชอกที่ผ่านตัวประจุกรองโดยติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า แสดงดังรูปที่ 3 จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดยผลการติดตั้งตัวประจุกรองและรีแอกเตอร์นี้จะเป็นการลดริบเปิล (Ripple) ของแรงดันเอาต์พุต เมื่อริบเปิลลดลง กระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองก็จะลดลงด้วย แสดงให้เห็นดังสมการที่(1)และสมการที่(2) ค่า Ripple Factor จะแสดงอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแรงดันเอาต์พุตที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นขนาดของ Ripple Factor จะลดลงเมื่อ

ติดตั้งรีแอคเตอร์ แสดงให้เห็นถึงการจำกัดหรือลดลงของกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจูดังด้วย Ripple Factor เมื่อไม่ได้ติดตั้งรีแอคเตอร์แสดงดังสมการที่ (1) และเมื่อติดตั้งรีแอคเตอร์แสดงดังสมการที่ (2)

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \frac{1}{\sqrt{2}(4fC_fR_L - 1)} \quad (1)$$

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{1}{[(4\pi f)^2 LC_f - 1]} \quad (2)$$

โดย $RF =$ Ripple Factor, $f =$ ความถี่วงจรเรียงกระแส, $C_f =$ ตัวประจูดังแรงดัน ,
 $R_L =$ ความต้านทานโหลด (Muhammad H. Rashid., 2009), $L =$ รีแอคเตอร์

3.2.2 การคำนวณค่ารีแอคเตอร์

$$L = \frac{\%Z \times V_p}{2\pi f \times I \times 100}$$


กำหนด $\%Z = 3\%$, $V_p = 220V$, $I = 2A$

$$L = \frac{3 \times 220}{2 \times 3.14 \times 50 \times 2 \times 100} = 10.5 \text{ mH.}$$


3.3 การวัดและการวิเคราะห์ผลกระทบของกระแสกระชอก

หัวข้อนี้เป็นการวัดและการทดลองผลของการติดตั้งรีแอคเตอร์ โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าวัดแรงดัน RMS และกระแส RMS ของสายไฟฟ้าจ่ายเข้าขณะไม่ได้ติดตั้งรีแอคเตอร์และติดตั้งรีแอคเตอร์และทำการเชื่อมโลหะในการทดลอง

3.3.1 วัดแรงดันและกระแส RMS. ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า เครื่องเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 4 แรงดันจะตกลงระหว่างทำการเชื่อม 20 V มีค่าเฉลี่ยของแรงดัน RMS เท่ากับ 225 V. ดังรูปที่ 4 ก. และกระแสจะลดลง ได้กระแสกระชอกในสายจ่ายเข้า 13.20 A ดังรูปที่ 4 ข.





ก. แรงดันตกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า



ข. กระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า

รูปที่ 4 แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม

3.3.2 วัตถุประสงค์แรงดันและกระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าขณะทำการเชื่อมและหยุดเชื่อมจะเห็นได้ว่าเกิดรูปคลื่นกระแสผิดเพี้ยนของกระแสเป็นผลให้เกิดฮาร์มอนิกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 5 ความเพี้ยนของกระแสไฟฟ้าในสายจ่ายเข้าเกิดจากสภาวะการทำงานของตัวประจากรองประจุและคายประจุในวงจรเรียงกระแส จะเห็นได้ว่ากระแสขณะทำการเชื่อมเท่ากับ 14.75 A ดังรูปที่ 5 ข. แต่อาจจะไม่เห็นรูปภาพของแรงดันเนื่องจากสเกลของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าเมื่อวัดในภาพเดียวกัน





ก. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะหยุดเชื่อม

ข. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะเชื่อม

รูปที่ 5 รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม

3.3.3 จากนั้นทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัวประจากรองด้วยออสซิลโลสโคป จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะประมาณ 320 V.(อัตราส่วน 10:1) มีแรงดันตกขณะทำการเชื่อมเล็กน้อย ส่วนในรูปที่ 6 ข. แสดงค่ากระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัวประจุมีค่าสูง และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสรวดเร็ว (di/dt) วัดประสงค์หลักของงานวิจัยคือจะลดค่ากระแสส่วนนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของตัวประจุ




ก. แรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง


ข. กระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัวประจากรอง

รูปที่ 6 รูปคลื่นแรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระโชกในตัวประจากรอง

ไม่ได้ติดตั้งรีแอคเตอร์




ก. แรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง




ข. กระแสกระชอกที่ไหลผ่านตัวประจุกรอง

รูปที่ 7 รูปคลื่นแรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระชอกในตัวประจุกรอง
เมื่อติดตั้งรีแอคเตอร์

3.3.4 จากนั้นทำการติดตั้งรีแอคเตอร์ที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ และทำการวัดเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 7 ก. และ รูปที่ 7 ข. จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงลดลงเหลือประมาณ 260 V. ซึ่งเครื่องเชื่อมสามารถทำงานได้อย่างปกติ และกระแสกระชอกในตัวประจุกรองจะลดลง สามารถลดความเสี่ยงกับการเสียหายของตัวประจุได้ขณะที่เครื่องเชื่อมทำงานต่อเนื่อง นอกจากนี้ การติดตั้งรีแอคเตอร์ยังส่งผลให้กระแสฮาร์มอนิกในกระแสไฟฟ้าสลับจ่ายเข้าลดลงจากรูปที่ 8 ก., ข. แสดงให้เห็นถึงสเปกตรัม และค่าเปอร์เซ็นต์ความเพี้ยน หรือ ค่า %THD ขณะหยุดเชื่อมกับทำการเชื่อมเมื่อทำการเชื่อมกระแสมูลฐานสูงขึ้น ค่า% THD จะลดลงจาก 103.8 % ลงมาเหลือ 87.3 % แต่เมื่อติดตั้งรีแอคเตอร์ค่าสเปกตรัมขณะหยุดเชื่อมและทำการเชื่อมจะลดลง จาก 64.5 % ลงมาเหลือ 44.5 % ทำให้เห็นถึงผลดีตามมาที่สามารถลดกระแสฮาร์มอนิกลงด้วย ดังแสดงในรูปที่ 9 ก., ข. ตามลำดับ





ก. ขณะหยุดเชื่อม



ข. ขณะเชื่อม

รูปที่ 8 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าไม่ได้ติดตั้งรีแอคเตอร์



ก. ขณะหยุดเชื่อม

ข. ขณะเชื่อม

รูปที่ 9 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าเมื่อติดตั้งรีแอกเตอร์

4. สรุปผลการวิจัย

จากผลของการติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ซึ่งสามารถลดการเกิดกระแสกระชกที่ไหลผ่านเข้าตัวประจุกองเพื่อลดปัญหาความเสียหายจากการระเบิดของตัวประจุกอง จากผลการทดลองแสดงการลดลงของริบเบิลของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและลดค่ายอดของกระแสไฟฟ้ากระแสชกที่ไหลเข้าตัวประจุกองและยังสามารถลดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสจ่ายเข้าทำให้คุณภาพไฟฟ้าดีขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีทางปฏิบัติที่ทำได้ง่ายราคาถูกเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีเครื่องเชื่อมมีหลายเครื่องอาจจะติดตั้งเป็นกลุ่มได้

5. เอกสารอ้างอิง

- In-Gun Kim, Hyun-Seok Hong, Dong-Woo Kang, Ju Lee. (2016) “A Study on the Pulse Transformer Design Considering Inrush Current in the Welding Machine”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electrical Engineering, vol.10, No. 2.
- Constantinos D. Tsirekis, Nikos D. Hatziargyriou, and Basil C. Papadias.,(2005) “Control of Shunt Reactor Inrush Currents in the Hellenic-Interconnected Power System”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.20,No.2.
- D.F. Peelo ,(2014) “Effect of Series Reactors on Circuit Breaker Transient Recovery Voltages”, Power and Energy Engineering Conference, IEEE PES Asia-Pacific,7-14 Dec.2014.
- Rymar S.V., Zhernosekov A.M., Sidorets V.N.,(2011),“ Effect of Single-Phase Power Sources of Welding Arc on Electric Mains”, ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/282237449>.
- Muhammad H. Rashid. 2009. “ Power Electronics: Circuits, Devices and Application(3rd)”, Pentice Hall. USA.