

## การศึกษาการป้องกันความเสียหายของตัวประจุกรองของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบสวิตชิงด้วยรีแอกเตอร์

### THE STUDY OF A DAMAGE PROTECTION OF THE FILTER CAPCITOR IN ELECTRICAL SWITCHING WELDING USING REACTOR

กฤษฎา ไทยวัฒน์ นิमित บุญภิรมย์ และ กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

E-mail : krisada.th@spu.ac.th

#### บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นงานนำเสนอการศึกษาการป้องกันความเสียหายของตัวประจุกรองของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิงด้วยรีแอกเตอร์ วัตถุประสงค์ของบทความเป็นการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายของตัวประจุที่ใช้กรองแรงดันในภาควงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิงในขณะที่ใช้งาน โดยการวัดค่าแรงดันกระแสที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง และวัดแรงดัน กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าเกิดกระแสกระชอกสูงที่ไหลเข้าตัวประจุขณะที่ทำการเชื่อมและหยุดเชื่อม มีผลให้เกิดแรงดันตกที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันที่จ่ายเข้า การแก้ปัญหาได้ติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าด้วยอัตราเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์เท่า 3 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองหลังติดตั้งรีแอกเตอร์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่อมตัวประจุลดลงประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ และกระแสค่าขอดีที่ไหลเข้าประจุลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถลดค่ากระแสกระชอกของตัวประจุได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่สายจ่ายเข้าด้วย

คำสำคัญ: เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิง กระแสกระชอก ตัวประจุกรอง

#### ABSTRACT

This paper presents the study of a damage protection of filter capacitor in electrical switching welding. The main purpose is to analyze the cause of voltage filter capacitor that includes in the rectifier circuit of electrical switching welding on the process. The DC bus voltage, DC filter capacitor current, AC input voltage and AC input current are measured. As the measuring results, the inrush current that flows into the filter capacitor is shown the major cause for the capacitor damaged during operating and non-operating the welding. Moreover, the 3% impedance line reactor is installed in AC line input in order to reduce this inrush current. As the experimental results, the DC capacitor voltage and capacitor peak current reduce about 18% and 50 %, respectively. In addition, the total harmonic distortion of AC input current are also significantly reduced.

KEYWORDS: Electrical Switching Welding, Inrush Current, Filter Capacitor.

## 1. บทนำ

การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ซึ่งมีความแพร่หลายมากในวงจรอุตสาหกรรมเนื่องจากมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้พลังงานน้อย สามารถเชื่อมได้หลายรูปแบบ แต่ปัญหาสำคัญของเครื่องเชื่อมแบบ สวิตซ์คือการส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้า เช่น ฮาร์มอนิก แรงดันตก เป็นต้น นอกจากนี้จากการสำรวจด้วยการ สอบถามจากผู้ใช้ ยังพบว่า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ซึ่งมักจะเกิดความชำรุดเสียหายจากการระเบิดของตัวประจุ ที่ใช้กรองในวงจรเรียงกระแสบ่อยครั้งมาก ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเกิดอุปสรรคในการทำงาน ในบทความ นี้ได้นำเสนอการป้องกันการเสียหายของตัวประจุกรองในวงจรเรียงกระแส จากผลของกระแสกระชากที่ไหลเข้า ตัวประจุขณะที่ตัวประจุทำการประจุและคายประจุในช่วงเวลาระหว่างการเชื่อมและหยุดเชื่อม โดยติดตั้ง รีแอกเตอร์อนุกรมที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมวิธีนี้เป็นวิธีง่าย ๆ เหมาะกับงานทางปฏิบัติจริงมี ความลงทุน มีขนาดไม่ใหญ่ และราคาถูก ได้มีการศึกษาการลดกระแสกระชากในงานวิจัยที่ผ่านมาเช่น (In-Gun Kim, Hyun-Seok Hong, Dong-Woo Kang, Ju Lee., 2016) ศึกษาเรื่องการใช้รีแอกเตอร์ในการจำกัดกระแส กระชากในระบบไฟฟ้ากำลังและ (D.F. Peelo ,2014) ได้ประยุกต์ใช้รีแอกเตอร์ในการป้องกันการเกิดสถานะชั่วครู่ ขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน (I.G. Kim,Liu Huaicong,s, Y.Cho, Jule. 2016 ) ได้ศึกษาการป้องกันกระแส กระชากของเครื่องเชื่อมโดยใช้วิธีออกแบบหม้อแปลงให้มีการหน่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของกระแส

## 2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย


1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเสียหายของตัวประจุกรองที่อยู่ในวงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อม
2. เพื่อวัดกระแสกระชากที่ไหลเข้าตัวประจุกรองวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้า เครื่องเชื่อม
3. ออกแบบรีแอกเตอร์เพื่อลดกระแสกระชากที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง
4. เพื่อวัดแรงดัน กระแส ที่สายจ่ายเข้า แรงดันและกระแสที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง วัดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าตามลำดับ

## 3. วิธีดำเนินการวิจัย

### 3.1 ขอบเขตของงานวิจัย


1. ศึกษาโครงสร้างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ซึ่ง 1 เฟส 220 โวลต์ 300 วัตต์ เป็นเครื่องเชื่อม ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
2. ศึกษาการเกิดกระแสกระชากที่ไหลเข้าตัวประจุกรองของบัสไฟฟ้ากระแสตรง
3. วัดค่าแรงดัน ไฟฟ้าที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง กระแสกระชากที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่องเชื่อม ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า
4. ออกแบบและติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
5. เปรียบเทียบผลของการเกิดกระแสกระชาก การเกิดแรงดันตก และกระแสฮาร์มอนิก ระหว่าง การไม่ติดตั้งรีแอกเตอร์ และ ติดตั้งรีแอกเตอร์

### 3.2 หลักการเบื้องต้นของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ชิ่ง




รูปที่ 1 แสดง โครงสร้างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ชิ่ง

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ชิ่งดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ 1. วงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันเป็นวงจรที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือเรียกว่าบัสไฟฟ้ากระแสตรง จากภาพจะเป็นตัวประจุตัวกรองแรงดัน(Cd) ซึ่งทำหน้าที่กรองแรงดันให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเรียบ 2. วงจรแปลงผัน หรือวงจรอินเวอร์เตอร์ 3. ภาคเอาต์พุตด้วยหม้อแปลงความถี่สูง จากนั้นทำการกรองแรงดันอีกครั้งก่อนจะส่งไปที่หัวเชื่อมของเครื่องเชื่อม และ 4. วงจรควบคุมและขั้วนำเกต ปัญหาสำคัญของความเสียหายของตัวประจุกรอง(Cd) จากการระเบิดบ่อยครั้งเกิดจากกระแสกระชอกในตัวประจุมีค่ามากและมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว เพื่อแก้ไขด้วยวิธีง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสมในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมจะติดตั้งรีแอคเตอร์อนุกรมกับสายไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้าเครื่องเชื่อมเพื่อลดริบเปลของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและลดกระแสในตัวประจุ หรือลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัวประจุทำการประจุและคายประจุ ขนาครีแอคเตอร์มีเปอร์เซ็นต์อิมพีแดนซ์เท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐาน NEMA MG-1 Part 31 สามารถลดการกระชากของไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งถ้ามากกว่านี้จะเกิดแรงดันตกครอนในสายไฟฟ้ากระแสสลับเกินมาตรฐาน ดังแสดงโครงสร้างการติดตั้งในรูปที่ 2




รูปที่ 2 การติดตั้งรีแอคเตอร์

3.2.1 วงจรสมมูลของวงจรเรียงกระแสของเครื่องเชื่อม



ก. วงจรสมมูลย ่ไม่ได้ติดตั้งรีแอกเตอร์



ข. วงจรสมมูลย ่ติดตั้งรีแอกเตอร์

รูปที่ 3 วงจรสมมูลย ่เรียงกระแสของวงจรเครื่องเชื่อมใช้ตัวประจุกรองและตัวประจุกัปรีแอกเตอร์

การพิจารณาผลของการลดกระแสกระชอกที่ผ่านตัวประจุกรองโดยติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า แสดงดังรูปที่ 3 จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดยผลการติดตั้งตัวประจุกรองและรีแอกเตอร์นี้จะเป็นการลด ริปเปิ้ลของแรงดันเอาต์พุต เมื่อริปเปิ้ลลดลง กระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองก็จะลดลงด้วย แสดงให้เห็น ดังสมการที่(1)และสมการที่(2) ค่า Ripple Factor จะแสดงอัตราส่วนของแรงดัน ไฟฟ้ากระแสสลับและ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแรงดันเอาต์พุตที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นขนาดของ Ripple Factor จะลดลงเมื่อ ติดตั้งรีแอกเตอร์ แสดงให้เห็นถึงการจำกัดหรือลดลงของกระแสกระชอกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองด้วย Ripple Factor เมื่อไม่ได้ติดตั้งรีแอกเตอร์แสดงดังสมการที่ (1) และเมื่อติดตั้งรีแอกเตอร์แสดงดังสมการที่ (2) จากนั้นออกแบบขนาดของรีแอกเตอร์ ตามสมการที่ (3) มีค่าเหนี่ยวนำเท่ากับ 10.5mH

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \frac{1}{\sqrt{2}(4fC_fR_L-1)} \quad (1)$$

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{1}{[(4\pi f)^2LC_f-1]} \quad (2)$$

โดย  $RF =$  Ripple Factor,  $f =$  ความถี่วงจรเรียงกระแส,  $C_f =$  ตัวประจุกรองแรงดัน ,  
 $R_L =$  ความต้านทานโหลด (Muhammad H. Rashid., 2009),  $L =$  รีแอกเตอร์

3.2.2 การคำนวณค่ารีแอกเตอร์

$$L = \frac{\%Z \times V_p}{2\pi f \times I \times 100} \quad (3)$$

กำหนด  $\%Z = 3\%$  ,  $V_p = 220V$  ,  $I = 2A$


$$L = \frac{3 \times 220}{2 \times 3.14 \times 50 \times 2 \times 100} = 10.5 \text{ mH.}$$

### 3.3 การวัดและการวิเคราะห์ผลกระทบของกระแสช็อก


หัวข้อนี้เป็นการวัดและการทดลองผลของการติดตั้งรีแอกเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

1. เครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ Fluke 435 Series II, IEC 6100-4-30 Class A
2. ออสซิลโลสโคปยี่ห้อ Yokogawa DL1520 150 MHz

3.3.1 วัดแรงดันและกระแส RMS ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมด้วยเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า ดังแสดงใน รูปที่ 4 แรงดันตกกลางระหว่างทำการเชื่อม 20 V มีค่าเฉลี่ยของแรงดัน RMS เท่ากับ 225 V ดังรูปที่ 4 ก. และกระแสจะลดลง ได้กระแสช็อกในสายจ่ายเข้า 13.20 A ดังรูปที่ 4 ข.




ก. แรงดันตกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า




ข. กระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า

รูปที่ 4 แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม

3.3.2 วัดรูปคลื่นแรงดันและกระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าขณะทำการเชื่อมและหยุดเชื่อมจะเห็นได้ว่า เกิดรูปคลื่นกระแสผิดเพี้ยนของกระแส เป็นผลให้เกิดฮาร์มอนิกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 5 ความเพี้ยนของกระแสไฟฟ้าในสายจ่ายเข้าเกิดจากสภาวะการทำงานของตัวประจุกรองประจุและคายประจุใน วงจรเรียงกระแส จะเห็นได้ว่ากระแสขณะทำการเชื่อมเท่ากับ 14.75 A ดังรูปที่ 5 ข. แต่อาจจะไม่เห็นรูปภาพของ แรงดันเนื่องจากสเกลของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าเมื่อวัดในภาพเดียวกัน



ก. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะหยุดเชื่อม




ข. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะเชื่อม

รูปที่ 5 รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม

3.3.3 จากนั้นทำการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสช็อกที่ไหลผ่านตัวประจุกรองด้วยออสซิลโลสโคป จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะประมาณ 320 V (อัตราส่วน 10:1) มีแรงดันตกขณะทำการเชื่อมเล็กน้อย ส่วนในรูปที่ 6 ข. แสดงค่ากระแสช็อกที่ไหลผ่านตัว

ประจุมีค่าสูง และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสรวดเร็ว ( di/dt) วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือจะลดค่ากระแสส่วนนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของตัวประจุ




ก. แรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง




ข. กระแสกระแส โขงที่ไหลผ่านตัวประจุกรอง

รูปที่ 6 รูปคลื่นแรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระแส โขงในตัวประจุกรองไม่ได้ติดตั้งรีแอคเตอร์




ก. แรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรง




ข. กระแสกระแส โขงที่ไหลผ่านตัวประจุกรอง

รูปที่ 7 รูปคลื่นแรงดันที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระแส โขงในตัวประจุกรองเมื่อติดตั้งรีแอคเตอร์

3.3.4 จากนั้นทำการติดตั้งรีแอคเตอร์ที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ และทำการวัดเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 7 ก. และ ข. จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงลดลงเหลือประมาณ 260 V ซึ่งเครื่องเชื่อมสามารถทำงานได้อย่างปกติ และกระแสกระแส โขงในตัวประจุกรองจะลดลง สามารถลดความเสี่ยงกับการเสียหายของตัวประจุได้ขณะที่เครื่องเชื่อมทำงานต่อเนื่อง นอกจากนี้ การติดตั้งรีแอคเตอร์ยังส่งผลให้กระแสฮาร์มอนิกในกระแสไฟฟ้าสลับจ่ายเข้าลดลงจากรูปที่ 8 ก.และ ข. แสดงให้เห็นถึงสเปกตรัม และค่าเปอร์เซ็นต์ความเพี้ยน หรือ ค่า %THD ขณะหยุดเชื่อมกับทำการเชื่อมเมื่อทำการเชื่อมกระแสฐานสูงขึ้น ค่า % THD จะลดลงจาก 103.8 % ลงมาเหลือ 87.3 % แต่เมื่อติดตั้งรีแอคเตอร์ค่าสเปกตรัมขณะหยุดเชื่อมและทำการเชื่อมจะลดลง จาก 64.5 % ลงมาเหลือ 44.5 % ทำให้เห็นถึงผลดีตามมาที่สามารถลดกระแสฮาร์มอนิกลงด้วย ดังแสดงในรูปที่ 9 ก. และข. ตามลำดับ




ก. ขณะหยุดเชื่อม




ข. ขณะเชื่อม

รูปที่ 8 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าไม่ได้ติดตั้งรีแอกเตอร์



ก. ขณะหยุดเชื่อม



ข. ขณะเชื่อม

รูปที่ 9 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าเมื่อติดตั้งรีแอกเตอร์

#### 4. สรุปผลการวิจัย

จากผลของการติดตั้งรีแอกเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตซ์ซึ่งสามารถลดการเกิดกระแสกระชากที่ไหลผ่านเข้าตัวประจุกองเพื่อลดปัญหาความเสียหายจากการระเบิดของตัวประจุกอง จากผลการทดลองแสดงการลดลงของริบเปลี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บัสไฟฟ้ากระแสตรงและลดค่ายอดของกระแสไฟฟ้ากระแสช็อกที่ไหลเข้าตัวประจุกองและยังสามารถลดกระแสฮาร์โมนิกของกระแสจ่ายเข้าทำให้คุณภาพไฟฟ้าดีขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีทางปฏิบัติที่ทำได้ง่ายราคาถูกเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีเครื่องเชื่อมมีหลายเครื่องอาจจะติดตั้งเป็นกลุ่มได้

## 5. เอกสารอ้างอิง

- D.F. Peelo, 2014. Effect of Series Reactors on Circuit Breaker Transient Recovery Voltages, Power and Energy Engineering Conference, **IEEE PES Asia-Pacific**,7-14.
- I.G. Kim,Liu Huaicong.s, Y.Cho, Jule. 2016. A Study on the Transformer Design considering the Inrush Current Reduction in the Arc Welding Machine. **Journal of Magnetics** **21**(3):374-378.
- In-Gun Kim, Hyun-Seok Hong, Dong-Woo Kang, Ju Lee. 2016. A Study on the Pulse Transformer Design Considering Inrush Current in the Welding Machine. **World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electrical Engineering**, Vol.10, No. 2.
- Muhammad H. Rashid. 2009. **Power Electronics: Circuits, Devices and Application**(3<sup>rd</sup>). Pentice Hall. USA.