

บทที่ 1

บทนำ

สำหรับเทคโนโลยีการตัดโลหะแผ่นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันการตัดโลหะเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการอุตสาหกรรมไม่เฉพาะแต่งานอุตสาหกรรมหนักเท่านั้น งานอุตสาหกรรมขนาดย่อมก็มีความจำเป็นเช่นกันซึ่งประสิทธิภาพในการตัดโลหะแผ่นบางน้ำหนักใช้พลาสma ในปัจจุบันเป็นที่นิยมและเริ่มแพร่หลายมากขึ้น เนื่องด้วยความสะดวกรวดเร็วความคล่องตัวในการใช้งานและทำให้สามารถตัดชิ้นงานด้วยความแม่นยำสูงชิ้นงานที่ได้มีการเสียรูปจากความร้อนในการตัดน้อยกว่าแบบใช้ความร้อนแบบอื่นในการตัดเช่น การตัดด้วยแก๊ส หรือ ลวดตัด อาร์คไฟฟ้าในวิธีการตัดแบบต่างๆ มีข้อดี ข้อด้อยต่างกัน การเลือกวิธีการตัดให้เหมาะสมกับงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมกับความต้องการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ทางการตลาดในปัจจุบัน

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของวิทยานิพนธ์

ในหลักการทำงานเบื้องต้นพบว่ากระบวนการเริ่มการฉุดพลาสma ของเครื่องตัดพลาสma นั้นเกิดจากการสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อกระบวนการตัด โดยส่วนประกอบคือ Step-up Transformer แบบมี Electode Gap ซึ่งใช้อากาศเป็นตัวกลาง ซึ่งมีจุดอ่อนในการเกิดออกไซเด茨ของจุดสัมผัส เนื่องจากหลักการที่จะทำให้เกิดจุดอาร์คโดยการสร้าง Gap จากการถ่ายเทประจุผ่านอากาศมีความไม่แน่นอน ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งการเกิดออกไซเด茨ที่จุดสัมผัสจะส่งผลต่อคุณภาพของรอยตัดไม่สม่ำเสมอ และลดอายุการใช้งานของหัวตัด

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการสร้างเครื่องตัดแบบพลาสma โดยประยุกต์ใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฟลัตตี้แบคเป็นวงจรขับหัวตัด แทนการใช้Spark Gap แบบดั้งเดิม เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเครื่องตัดพลาสma แบบดั้งเดิม

1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

- เพื่อสร้างเครื่องตัดพลาสma แบบสวิตชิ่งด้วยวงจรคอนเวอร์เตอร์
- เพื่อศึกษาการเกิดออกไซเด茨ของเครื่องตัดพลาสma แบบดั้งเดิม
- เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของรอยตัดชิ้นส่วนโลหะบาง
- เพื่อปรับปรุงวงจรควบคุมการอาร์คจากเครื่องตัดแบบดั้งเดิม

1.3 สมมติฐานของวิทยานิพนธ์

1. การใช้การควบคุมวงจรอาร์คของเครื่องตัดแบบสวิตชิ่งเพื่อควบคุมภาพของรอยตัด
2. ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงและความถี่สูงส่งผลต่อคุณภาพรอยตัดของชิ้นงาน

1.4 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์


1. สร้างเครื่องตัดพลาสามามีพิกัดไม่เกิน 20 แอมป์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลท์
2. ทดสอบเครื่องตัดพลาสามาแบบสวิตชิ่งเปรียบเทียบกับเครื่องตัดพลาสามาแบบดึงเดินที่ใช้หัวไปในขนาดกำลังเท่ากัน
3. ประเมินผลที่ได้ต่อรอยตัดกับเครื่องตัดพลาสามาแบบเชิงเส้นที่ใช้โดยหัวไปในขนาดกำลังไฟฟ้าเท่ากัน
4. สร้างวงจรควบคุมการอาร์คด้วยวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค ขนาด แรงดัน 15 กิโลโวลท์ ใช้อุปกรณ์สวิตชิ่งด้วย IGBT ปรับความถี่ได้
5. ตรวจประเมินคุณภาพการตัดทางกายภาพเปรียบเทียบกับเครื่องตัดพลาสามา เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 2

1.5 กรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์

การศึกษาและวิเคราะห์การปรับปรุงคุณภาพรอยตัดโลหะจากผลของเครื่องตัดพลาสามาแบบดึงเดินที่ใช้หัวไป โดยใช้วงจร แรงดันไฟฟ้าสูงและความถี่สูง โดยมีกรอบแนวคิดดังแสดงในรูปที่ 1.1

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. รอยตัดของชิ้นงานมีความเรียบสนิทเสมออย่างชั้น
2. ขนาดของล่องตัดมีขนาดที่แนบลง
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องตัดพลาสามา
4. สามารถนำการเกิดพลาสามาไปประยุกต์ใช้ได้



รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์

1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นรงฤทธิ์ เสนาจิตรา และ อนุวัฒน์ งานวนิชเล็ก, “วงจรแปลงผันไฟฟ้าดีซีทูดีซีแบบ 3 ระดับสำหรับการประยุกต์ใช้กับเครื่องตัดโลหะด้วยพลาสม่า”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 (EECON30), 2550, หน้า 508-511. งานวิจัยนี้เป็นบทความที่ได้นำเสนอหลักการออกแบบ วงจรแปลงผันไฟฟ้า ดีซีทูดีซีแบบ 3 ระดับโดยความคุณการทำงานของสวิตช์แบบเลื่อนเฟส PWM สำหรับประยุกต์ใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลังให้กับเครื่องตัดพลาสม่า

N. Sanajitand A. Jangwanitler, “A Half-Bridge DC/DC Converter for Plasma Cutting Machine”, The Seventh International Conference on Power Electronics and Drive Systems

(PEDS-7), 28-30 November 2009 Bangkok, Thailand, Page 1223 - 1227. งานวิจัยนี้เป็น บทความที่ได้นำเสนอหลักการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบกึ่งบริดจเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องตัดโลหะด้วยล้ำปลาスマ ซึ่งอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงข้อมูลเป็นส่วนของอาร์คหลัก (Main Arc) และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงความถี่สูงเป็นตัวกระตุ้นเริ่มแรกซึ่งความถี่ที่ใช้คงที่ 20 กิโลเฮิรตซ์

พูนศรี วรรษการ, “ การออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมความถี่สูงโดยใช้หลักการฟลูบридจ์ คอนเวอร์เตอร์ ” การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้านามาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET2008), 19-21 พฤษภาคม 2551 ได้กล่าวถึงการออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมความถี่สูงโดยใช้หลักการฟลูบридจ์ คอนเวอร์เตอร์ ทำงานที่ความถี่ 80 กิโลเฮิรตซ์ มีกระแสเชื่อมสูงสุด 100 แอมป์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ม้อแปลงความถี่ต่ำจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก จึงทำให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนย้าย และมีกำลังงานสูญเสียมาก ในบทความนี้จึงนำเสนอการออกแบบเครื่องเชื่อมความถี่สูงที่มีขนาดเล็ก.