

บทที่ 5

สรุปผลการการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในปีงบประมาณ 2550 - 2554 ของเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ ภายใต้เขตเทศบาลนครปากเกร็ด ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมและมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบของคำถามปลายเปิด (Open ended question) จะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำามไม่ตายด้วยช่องทางที่ทำให้ทราบถึงประเภทของปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงในการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม โดยทำการเลือกกลุ่มผู้ที่ต้องการสัมภาษณ์ให้ตรงกับงานที่ทำโดยตรง คือ กลุ่มของวิศวกรผู้ออกแบบ และกลุ่มของช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานในด้านของการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จากการสัมภาษณ์เพื่อต้องการให้ทราบถึงปัญหาในการบริหารงานและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใน การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะที่มีลักษณะการทำงานงานที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วหลักของการทำงานย่อมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้สัมภาษณ์จะนำมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แล้วทำการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยโดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม โดยนำความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มของวิศวกรผู้ออกแบบ และกลุ่มของช่างผู้ควบคุมงาน มาสรุปและวิเคราะห์ โดยการแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ตามความคิดเห็นของวิศวกรผู้ออกแบบ จากการสัมภาษณ์นั้น ได้ให้เหตุผลว่า ก่อนการลงมืออาชีวิตงานนั้นในการทำงานที่ดีควรมีการวางแผนงานก่อนเพื่อที่จะได้งานออกมามีความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ในทางที่ดีแล้วไม่ควรให้มีความผิดพลาดเลย ใน การปฏิบัติงานผู้ออกแบบ (วิศวกร) ที่ต้องออกแบบไปดูสภาพหน้างานจริง ด้วยก่อนเริ่มทำการออกแบบ จากการออกแบบพื้นที่จริงจึงทำให้รู้ถึงอุปสรรคปัญหาหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนแออัด รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และบางโครงการก็จะมีชาวบ้านอภิมาร์องเรียนด้วยในการทำการก่อสร้างโครงการซึ่งจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน เมื่อถึงเวลาทำการก่อสร้างโครงการจริง

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน จากการสัมภาษณ์นั้น ได้ให้เหตุผลว่า ก่อนการลงมือปฏิบัติงานนั้นในการทำงานที่ดีควรมีการวางแผนงานก่อน ก่อนที่จะออกไปดูงานก็ต้องเตรียมแบบโครงการไปด้วยเพื่อเอาไปดูแลรับทราบและป้องกันการผิดพลาดของรายการวัสดุก่อสร้าง ปัญหาที่มักจะพบ ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก การเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง มักจะเกิดกับโครงการที่ทำการในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาการขาดแรงงาน เรื่องของผู้ควบคุมงานทางฝ่ายของผู้รับเหมา ซึ่งขาดความชำนาญและประสบการณ์ ในการทำงานของโครงการมักเกิดความผิดพลาดบ่อย บางครั้งผู้รับเหมาลงมือทำการก่อสร้างโดยที่ไม่แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทราบ และงานบางตัววัสดุไม่ตรงตามสเปค ก็ต้องมีการสั่งรื้อ และปัญหาเหล่านี้จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการออกแบบพื้นที่แนวเขตสาธารณูปโภคที่ในบริเวณที่จะทำการโครงการก่อสร้างให้ชัดเจนก่อนการออกแบบ
2. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพของงาน เช่น งานก่อสร้างเขื่อน สถานีสูบน้ำ กำแพงกันน้ำ และควรศึกษาแยกขนาดของโครงการก่อสร้าง ซึ่งอาจพบปัญหาและอุปสรรคที่มีระดับความสำคัญของปัจจัยที่แตกต่างกัน
3. ควรมีการประสานงานในหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนเพื่อทำการเจรจาในส่วนของผู้ที่มีพื้นที่พักอาศัยรุกล้ำแนวเขตทางสาธารณูปโภค
4. ทำการประชาสัมพันธ์แขวงวัตถุประสงค์ของการที่จะทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อในประโยชน์โดยรวมของประชาชน
5. ใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาเฉพาะพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการสำรวจเพิ่มความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง